

Kłobuck, dnia 18.04.2019 r.

Witold Dominik
radny Rady Miejskiej w Kłobucku

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6,
42-100 Kłobuck
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku

INTERPELACJA 3/2019- uzupełnienie

Opis stanu faktycznego

Z otrzymanej w dniu 17.04.2019 r. (opublikowanej w BIP Gminy Kłobuck) odpowiedzi na interpelację z dnia 01.04.2019 r. wynika, że rów po zachodniej stronie łącznika ul. Kochanowskiego i Szkolnej miał charakter tymczasowy i został zrealizowany na potrzeby budowy drogi (kanału deszczowego).

Pytanie zadane w interpelacji brzmiało: „...jaką funkcję pełni rów, usytuowany w granicach pasa drogowego, skoro nie jest elementem infrastruktury drogowej?”.

Skoro rów był wybudowany w celu „...umożliwienia wykonania kanalizacji w łączniku...”, powinien zostać zlikwidowany (zasypany) po zrealizowaniu inwestycji.

Pytanie dotyczyło jednoznacznie aktualnej funkcji rowu, który w chwili obecnej nie odprowadza wody z drogi publicznej ale prawdopodobnie pełni funkcję urządzenia melioracji wodnej, odprowadzając wody podskórne, opadowe i roztopowe z terenów położonych po zachodniej stronie łącznika, co powoduje występowanie zastoin wody w rowie wzdłuż ul. Szkolnej.

Pytania

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z kolejnymi pytaniami:

1. Dlaczego po wykonaniu drogi nie zasypano rowu?
2. Czy nie zbiera on wód podskórnych, opadowych i roztopowych z terenów po zachodniej stronie łącznika, pełniąc funkcję urządzenia melioracji wodnej?
3. Czy nie stanowi to naruszenia art. 234 ustawy prawo wodne i art. 39 ustawy o drogach publicznych?
4. Czy Zarządca drogi gminnej – Burmistrz Kłobucka nie powinien rozwiązać zaistniałego problemu we własnym zakresie, zamiast angażować, na podstawie art. 25 ustawy o drogach publicznych, Zarządcę drogi powiatowej do jego rozwiązania tym bardziej, że opisany rów, jak wszystko na to wskazuje, nie jest obiektem inżynierskimi związanym z funkcjonowaniem drogi?

Podpis

